



Obs:
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres
 strengreguleringsventiler i bygningens
 delstreng til varmforsyningen og
 på varmeanlæggets returstreng
 umiddelbart efter unitten.



Gemina • Termix
 Navervej 15-17 DK 7451 Sunds
 Tlf.+4597141444 Fax+4597141159
 mail@termix.dk

Contr.: KN 20160912	Date: 20160530	Sign: SJJ
Drwg. no.: 99620011		

Title:
 Termix Compactstation type VX 28E

Fuldisoleret

Principdiagram
 Fjernvarmestation

Rev:	Date:	Sign.:
------	-------	--------

A Varmevæksler
 F Automatisk
 1 Afspærringsventil
 4 Sikkerhedsventil
 9 Snavssamler
 10 Varmecirkulationspumpe

14 Følerlomme enkelt
 16 Udeføler
 18 Termometer
 19 Påspændingsføler
 20 Aftapnings/påfydn. ventil
 24 Leveres løst med

25 Manometer m/kugleventil
 26 Manometer
 27 Motor
 30 Motorventil med trykdif.
 48 Udluftningsskrue